Ruts Kirke

Kirkens forandringer gennem tiden
Især siden 1870

Restaurering 2014-2015

Plastikmalede vægge! – de er tætte, og kan ikke kalkes. Derfor skal malingen fjernes.

Ældst kendte foto – 1870-erne – G. Støckel, Rønne



1874

Bornholms ældgamle kirkebygninger
1878



Sendt til bedømmelse hos arkitekt Herold i København.

Herold fandt tilbygningen for stor og kritiserede flere detaljer.



1870 – projekt
D.J. Nielsen, Rønne



Revideret projekt.
Mathias Bidstrup
Marts 1872

Igangsat 1877



Ældste foto indv.
Ca. 1900

Nogle årstal - byggearbejder

1877	Nordre tværarm bygges i mursten. Våbenhuset er fortsat indgang. De nuværende bænke og formentlig også prædikestol fremstilles. Det gamle træloft i skibet fornyes.
1886	Det gamle tårn og våbenhus nedrives. Kirkerummet forlænges med ca. 3, m meter mod vest og det nye tårn opføres. Arkitekt Mathias Bidstrup, Rønne.
1894	Varmeværk installeres.
1903	Ny indgangsdør i nordre korsarms nordgavl, og der indrettes forrum.
1906	Reparationer, asfaltering af sydvæg. Prædikestol sænkes.
1908-9	Restaurering – kalkmalerier i koret restaureres. Nyt orgel: Lind / M.Bidstrup
1936	Kirkens træværk males og væggene kalkes
1937	Kalkmalerier renses. Elektrisk lys i lysekronerne.
1958	Døbefont flyttes til nuværende plads. Trappen til prædikestol trækkes tilbage og nyt gelænder opsættes.
1968	Nyt varmeanlæg . Nyt orgel, tegnet af arkitekt Johannes Exner.
1972-76	Stor restaurering ved arkitekt Rolf Graae.



Nationalmuseet 1952

1966

1972

1972



1974
Rolf Graae

1976-2014

2012

2011 – tiltrængt vedligeholdelse

August 2014 – Håndværkeren rykker ind.

Kun afsat penge til kalkede vægge

Afrensning

Dekoration på nordfløjens østvæg

Nationalmuseet blev hidkaldt for en undersøgelse
- Arbejder blev sat på pause

Nordfløjens østre vindue

Sydvæg - vinduer

Ca. 1900

Nationalmuseet : *- gå videre – lad evt.- et bemalet felt være synligt*

Skal vi ikke male loftet, når vi nu er i gang?
- spurgte menighedsrådet

- ***Hvilke kulører ?*** – den gule skulle overmales med en lys grå.

- ***Pris?*** – det kom malermesteren med – og provstiudvalget bevilgede.

Afrensning – næsten færdig

1876 Middelalder

Mange lag

Aftryk på overkalkningens bagside

Nationalmuseets konservatorer:
Hold fingere væk!
Vent på bedre tider med bedre teknik

Tæt på middelaldermaleren!

Lette penselstrøg

Slut! – let overkalkning – og overpudsning
Gemt til kommende generationer
– rapport hos Nationalmuseet



Mand med gul kjortel – 1400-tallet?

Sydvæggen

Skabelonmalerier i limfarve – lag på lag

Kalkmørtel – tre typer - fra Helsingborg

Reparationer og overfiltsning – klar til mange tynde lag kalk

Henning filtser

Langtidslagret”Kirkekalk”
- fra mørtelværkets kalkkuler – i Rutsker

Gode håranstrygere – striber ikke

Kridtspartling mellem brædder
- drysser ned.
- revner – blæser ind

Ny behandling:
Linoliemaling

1. Vaskning
2. Skrabning- slibning
3. Grunding
4. Fugning
5. To strygninger

1975

November 2014

Stillads til malerne

Muggen lugt fra kolde trægulve

Indblæsning af træfiberuld

Brædder fjernes – tør beton

Træfiber indblæst

Brædder genlagt

Lysekroner er genmonteret

Når alle håndværkere er ude – renses og stemmes orglet af orgelbyggerne

Resultat
28. jan. 2015

Tak for godt samarbejde!

- ✓Tak til Rutsker Menighedsråd
- ✓Tak til Provstiudvalget
- ✓Tak til Nationalmuseet
- ✓Tak til alle håndværkerne, og mestrene
- ✓Tak til graveren Michael

- ✓Tak til menigheden, og gæsterne

NIELS-HOLGER LARSEN